

大津北中学校区

【大津町立美咲野小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1		大津2636-1 シューリーズ付近	シューリーズから入った農道を通る車の交通量が増えた。中には速い速度で通過する人がいるので危険である。注意を促す看板を立てたり、工業団地内に通り抜けないように注意喚起をされているが、依然として渋滞回避車は無くならず危険である。	通学時間に走行する車の台数は多くなく、速度も速くないが、今後も継続して通学路の状況を確認していく。中核工業団地の企業連には、この道を通り抜けしないよう継続してお願いしていく。	大津町警察	車両の進入規制は、地域住民の同意が必要であるため困難。
2	清正公道 町道新小屋桜山線	平川3577-1 本田寮付近	高速道路の出入口が近いことや、朝夕以外は混雑していない道路であることから、スピードを出す自動車やダンプが多い通りである。 横断歩道に人が待っていても素通りも多く見受けられる。	横断歩道のカラー舗装を実施済。	大津町	要望があれば、「こども飛び出し注意」等の看板の配布可能。
3	町道三吉原北出口線 町道新小屋桜山線	パニラビーンズ横T字路	交通量も多く、停止線を越えてくる車が多い。 横断歩道がなく自転車が危ない。	手前の横断歩道を利用し、歩道側を通行するよう学校で指導。	-	道路改良の必要があるため、横断歩道の設置は困難。

【大津町立室小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道三吉原北出口線 町道日吉ヶ丘団地1号	大津399-7付近	車の一旦停止線や標識がない。	指導停止線と外側線の塗り直しを実施済。	大津町	
2	町道平川室線 町道南楽善線	大津263-25付近	交差点へ進入する車が多く、安全確保が困難。横断歩道がなく、道路を横断するタイミングが難しい。 路側帯の線が途中で消えている。	交差点表示(青囲み)を実施済。	大津町	

【大津町立護川小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道熊本大津線	杉上公民館前交差点 県道49号線	護川簡易郵便局側の横断歩道の停止線が横断歩道と近すぎて危ない。歩行者が待っていても、止まらない車が多い。	交差点のグリーン表示と外側線の引き直しを実施済。 停止線を確認後、必要であれば引き下げる。	熊本県警察	
2	県道熊本大津線	ドライヘッドスパパロン付近の横断歩道からセブンイレブンまでの歩道	通学時間に自転車で通勤する方とすれ違うことが多く、今後TSMC等ができて自転車通勤が増えると子供たちが危険ではないか。	警察により、企業からの要望に応じて交通指導教室を実施する。	熊本県警察	R3年度に防護柵やカラー化の対策完了済。
3	国道325号線	杉水公園付近	杉水公園の停止線が薄く、横断歩道まで車がきていることが多いため危険。	信号を覆う雑草は除去済。 現在の信号機の位置では停止線は動かせないため、学校による注意喚起を実施する。	熊本県	
4	町道杉水水迫線	上猿渡地区	通学時の車が多く、危険である。	今年度から令和6年度にかけて歩道の整備を実施。	大津町	
5	町道源場水迫線 町道つつじ台中央線	つつじ台南側交差点	TSMC工事に伴い交通量が異常に増加。	「通学路注意」の看板表示による注意喚起を検討する。 外側線は塗り直しを実施済。	大津町	道路上に青塗りの交差点表示があるため、横断歩道までカラー表示するとドライバーから視認しにくい。