


令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図



令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図



令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図



令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図



令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		大津東小学校
番号	位置・形状	危険の内容
1	県道207号線 吹田区付近	吹田～大津東小の間の道路が一部狭くなっている。

令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		大津東小学校
番号	位置・形状	危険の内容
2	県道145号線 錦野区～大津東小までの区間	センターライン（白線）と路側帯の白線が消えかかっている。
3	外牧方面から県道145号線へつながる交差点付近	午前7時30分頃に車の通りが多い。外牧からの児童が渡るための横断歩道が必要。
4	県道208号線 大津東小へと通じる交差点	午前7時30分頃に代官橋を渡る車が速度を出している。その道路を児童が渡るため危険が伴う。

令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津東小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
5	県道145号線 県道207号線	内牧の児童が渡る交差点に横断歩道がない。

