



平成27年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図


学 校 区	大津小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
3	国道57号線 第一信金前～文化ホール前歩道橋	歩行者、自転車通学が多く、接触の危険がある
		

平成27年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
8	国道57号線 ミルクロード入口	歩道がない
		


平成27年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	美咲野小学校	位置・形状	危険の内容
番号			
3	町道新小屋桜山線 高尾野地区一帯		車両の交通量とスピードが危険 歩道がないところもある



平成27年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図


学 校 区	美咲野小学校	位置・形状	危険の内容
番号			
1	美咲野小学校前～美咲野4丁目付近		横断歩道がない所を横断する 制限速度（30 km/h）を守らない車が多い



令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	美咲野小学校	位置・形状	危険の内容
番号			
2	町道美咲野中央線他 ゾーン30		交通量の増加等があるため、ゾーン30プラス要望あり。
			

平成27年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	室小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
1	町道南出口老人ホーム線 北出口団地南側から消防倉庫付	道幅が狭いうえに、道の両側から草が生えて狭い。
		


令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	室小学校	
	位置・形状	危険の内容
2	町道室塘町線 上井手川（橋）付近	近年交通量増加し、歩道がなく、危険である。
		

令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	室小学校	
	位置・形状	危険の内容
3	町道三吉原北出口線 町道平川室線	南北方向からの自動車が左折のために進入する際、横断歩道を渡る歩行者・自転車に気付きにくい。
		

令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図


学 校 区	室小学校	
	位置・形状	危険の内容
2	町道三吉原北出口線	両側の桜の木の枝が自転車で通行の際に顔にあたる。
		

令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図


学 校 区	室小学校	位置・形状	危険の内容
1	県道大津植木線 馬勝蔵前横断歩道		交通量が多く、歩道が確保することが難しい。 また、横断歩道（信号なし）の対応が必要。



平成27年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津南小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
11	県道瀬田隈本線 「ディサービスいわさか」付近	カーブで見通しが悪く、中央線を越える車もある。横断歩道もない
		


令和5年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津南小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
2	光行寺付近	農業用水路と生活道路が並行しており、ガードレール等も設置されていない。 児童の登校班の集合場所でもあり、通学路でもあるため、落下的危険性がある。
		

平成27年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津東小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
1	県道瀬田竜田線 校区内県道の歩道	交通量多く、道幅が狭い部分が点在し、歩道が確保されていない
		

平成27年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津東小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
3	県道瀬田熊本線 校区内県道の歩道	交通量多く、道幅が狭い部分が点在し、歩道が確保されていない
		

令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図


学 校 区	大津東小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
2	県道145号線 錦野区～大津東小までの区間	センターライン（白線）と路側帯の白線が消えかかっている。
3	外牧方面から県道145号線へつながる交差点付近	午前7時30分頃に車の通りが多い。外牧からの児童が渡るための横断歩道が必要。



The map shows the area around Otsu East Elementary School (大津東小学校) with various roads and landmarks. Two specific locations are highlighted with red circles and numbered 2 and 3. Location 2 is on the main road (County Road 145) near the school, where the center line and shoulder lines are faded. Location 3 is at an intersection where children from the outer pasture (外牧) cross the road, and a crosswalk is recommended. The map includes a north arrow and elevation markers.

令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津北小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
1	県道猿渡線 御所原橋付近	急カーブで車の予見が難しい。スピードを上げた車の往来がある。




令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図


学 校 区	大津北小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
5	中窪田バス停～矢護川公園～御願所付近	児童の登下校の時間帯を含め、大型トラックの通行が多い。細く曲がりくねった道が続き、見通しが悪い




令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津北小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
7	県道矢護川大津線と大津中部地区農免道路との三差路	中核工業団地や一宇保育園への車が多く、スピードも出ており、横断中の歩行者が見えにくい。なかなか横断できない
		

平成27年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図


学 校 区	護川小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
1	町道杉水大津線 小林～杉下、町道の歩道	落葉や枯れ枝が多く、雨の日は路面が滑りやすい
		

平成27年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	護川小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
2	国道325号線 三国産業前付近の歩道	雨が降ると冠水する
		

令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	護川小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
1	県道熊本大津線 県道49号線に 出て杉水699-1地点	歩道がない



令和6年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	護川小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
6	町道源場水迫線 杉水3439番地付近	道路の形状カーブに伴い横断歩道はあるが旗振りの際、子供や歩行者に気付かず停る車 が少ない
7	町道源場水迫線 大津つじ園～桜丘入口交差点付近	道幅が少なく、歩道もガードレールもない。工場改築のために交通量が大幅に増えスピードのある車も多い。子供と車の感覚もギリギリで極めて危険な状態での登校

