


令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		室小学校
番号	位置・形状	危険の内容
1	室小西門への横断	長い区間、横断歩道がなく、西側住宅地からの登下校が危険である。見通しのいい所で横断すると、反対側に縁石がある。該当する児童の増加が見込まれる。



令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		室小学校
番号	位置・形状	危険の内容
2	ノーブルつつじの丘（旧雇用促進住宅）北側～翔陽高校とセブンイレブンの間の道	歩行者が多いが歩道が無い。セブンイレブンへの近道として車の通り抜けが多い



令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津北中学校
-------	--------

番号	位置・形状	危険の内容
3	大津町室83-2付近	一方通行の道を車が逆走してくる。道路上の進入禁止の文字が消えている。



令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図


学 校 区		
	位置・形状	危険の内容



令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津北小学校
-------	--------

番号	位置・形状	危険の内容
1	御所原橋付近	急カーブで車の予見が難しい。スピードを上げた車の往来がある。
2	大津町平川 2 3 5 付近	スピードを上げた車が通る中、横断歩道がない道路を横断して、児童が登校している状況がある。
3	大津町平川付近	カーブにより見通しが悪い。路側帯も狭い。



令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		
3	位置・形状	危険の内容




令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		護川小学校
番号	位置・形状	危険の内容
1	ダイケン大津工場付近	交通量が多く、横断しにくい。 登校時間と通勤時間が重なりなかなか横断できない。



令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		護川小学校
番号	位置・形状	危険の内容
2	上猿渡地区	交通量が多く、大型車の通りも多い。白線が消えかかっている。



白線の引き直し

点検時駐車場所

歩道の延長を要望

信号機の設置要望

歩道の設置を要望

令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図



令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

