


令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津小学校
-------	-------


番号	位置・形状	危険の内容
1	町道下町門出線 新区の通学路	通行する車両も多く、速度をあげて児童の脇を通過する状況
2	大津中学校南側道路	朝の交通量が多い時間帯に、大津高の送迎の車が駐車している。駐車している車が死角となり小中学生が見えない。



令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津小学校
-------	-------


番号	位置・形状	危険の内容
3	九電と郵便局の間	車がカーブを曲がる際に、歩行者の待機場所が狭い
4	「でいご」前の道路	交通量が多く、車の速度が速い
5	「たるみ整形」前の道路	交通量が多く、車の速度が速い
6	「あじまん」「三池食堂」付近	道路が狭く、登下校時に車に接触する可能性がある。



令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津小学校
-------	-------

番号	位置・形状	危険の内容
7	町道森中鶴線 引水地区	交通量が多いが道幅が狭い。一旦停止線も消えているところもある。



令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		大津南小学校
番号	位置・形状	危険の内容
1	県道矢護川大津線 陣内交差点	空き家が老朽化し危険 南から左折する車から歩行者見えにくい。
2	中陣内と浄化センターの間の横断歩道	交通量も多く、スピードを出している車両が非常に多い
7	県道瀬田竜田線 陣内交差点100m東側～森 白川幼稚園方面	白線が消えかかり、歩道もない。


令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		大津南小学校
番号	位置・形状	危険の内容
3	県道瀬田竜田線 大津南小学校前	阿蘇方面の歩道が狭く、交通量も多いため危険
4	町道上町中央線	側溝の蓋がないところがある。

令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津南小学校
-------	--------


番号	位置・形状	危険の内容
5	ネットワーク大津から瀬田竜田線に出る箇所	森から自転車で登校する生徒が左側車線にガードレールが無いところから左折する。



令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津南小学校
-------	--------

番号	位置・形状	危険の内容
6	県道瀬田熊本線 戸次~鳥子川地区	区画線、横断歩道の線が薄くなっている
8	県道岩坂陣内線 全線	区画線、横断歩道の線が薄くなっている (瀬田熊本線側)



令和3年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津東小学校
-------	--------

番号	位置・形状	危険の内容
1	大津東小北側交差点より東側のT字路	日頃より車のスピードが出やすい場所で、特に通学時間の車の出入りが多い。横断歩道手前で一旦停止をしない車もあり危険な状況。

