

対策一覧表 (大津北中学校区)

【大津町立室小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道室工業団地2号線 ～町道工業団地線	北出口翔陽台から翔陽台までの道路	歩道がある側へ渡るための横断歩道がない	交差点改良工事を検討し、横断歩道の設置の可否についても併せて調査を実施	大津町 警察	
2	町道あけぼの団地3号線	昭和園坂道歩道	台風や大雨時に土砂崩れ、倒木の恐れがある	公園内の樹木の伐採	大津町	
3	町道北出口昭和園線	室小西側住宅地から室小西側門への横断	横断歩道がなく、西側住宅地からの登校が危険	横断歩道の設置について調査を実施したが、待機スペースが無いため設置不適 学校関係者による横断の見守り活動を継続	警察 大津町	
4	県道大津植木線	県道大津植木線 青木屋前	丸電柱及び道路標識柱が路側帯を狭めており、雨天傘差し時危険	スペースがなく早急な対策実施は厳しいため、一部横断歩道や路側のカラー舗装を実施	熊本県	
5	町道平川室線	デュオから南に入った交差点	変則的な交差点で見通しが悪いうえ、抜け道になっており交通量が多く危険	路面標示の補修、カーブミラーの更新	大津町	

【大津町立美咲野小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道美咲野1号線	美咲野整骨院前交差点から一本西側の十字路	整骨院前の信号に間に合わせようと安全確認をせず交差点へ進入してくる車が多い。事故も有。	指導・取締まり	警察	

【大津町立護川小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	大津中部地区農免農道	学校裏からラヴィアン・そよ風台に向かう交差点。	交通量が増えている。	信号機の設置要望があったが、待機スペースが無いため設置できない。 交差点内に、区画線を設置し、一部歩道のカラー舗装を実施	警察 大津町	
2	町道上の原線～町道護川 小東通線～町道護川小南 通線	学校を取り囲んでいる道路(1車線)	児童の通学路になっている。工事車両等の出入りもあり、自動車も速度を出しすぎている。	注意喚起の看板等の設置を検討、外側線の設置 実勢速度調査の結果、規制の必要なし	大津町 警察	
3	町道源場水迫線	国道325号からつじ台入ってすぐの交差点付近	車がスピードを出している 一時停止をしない自転車がある	指導・取締り	警察	