


令和元年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津小学校
-------	-------


番号	位置・形状	危険の内容
1	鮮ど市場前交差点	令和元年10月30日、午前8時頃、車6台が絡む事故発生
4	生涯学習センター北側里道	新しい町道と接続しており、通学路となっているが、幅が狭く、水路もあるため危険である



令和元年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津小学校
-------	-------


番号	位置・形状	危険の内容
2	大津高校北側道路	車道、歩道が共にせまく、多くの自転車通学生が利用するが、車道を走るため大変危険である
3	国道57号	国道横の建物からの出入口として、歩道に傾斜が付いてある部分で自転車の転倒事故が3件ほど起きた



令和元年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図


学 校 区	大津小学校
-------	-------

番号	位置・形状	危険の内容
5	町道吐日吉町線	道幅が狭く、離合箇所も少ない。また、見通しも悪く危険である



令和元年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津南小学校	
番号	位置・形状	危険の内容
1	上町消防小屋から南小学校間	側溝の蓋がないところがある



令和元年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区	大津南小学校
-------	--------

番号	位置・形状	危険の内容
2	県道矢護川大津線 ファミリーマート熊北大津店	登校時間帯の車両の出入りが多く、信号を気にし徐行等なく出てくる車両も見られ危険

