

令和4年度対策一覧表

大津北中学校区

【大津町立室小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道北出口昭和園線	室小西側住宅地から室小西側門への横断	長い区間、横断歩道がなく、西側住宅地からの登下校が危険である。見通しのいい所で横断すると、反対側に縁石がある。該当する児童の増加が見込まれる。	横断歩道の設置に向けて、滞留場所の確保や設置位置の検討を今後も継続する。 北側からの児童の通学についても配慮が必要と思われるため、視界を遮る雑草対策として、防草シートの設置を予定する。	大津町警察	破損している側溝蓋は、防草シートの設置に併せて補修を実施する。
2	町道室新生通線 町道翔陽高校東線	ノーブルつつじの丘(旧雇用促進住宅)北側～翔陽高校とセブンイレブンの間の道	歩行者が多いが歩道が無い。セブンイレブンへの近道として車の通り抜けが多い セブンイレブンと翔陽高校の間の道の横断がなかなかできない。	セブンイレブンと翔陽高校の間は一時停止規制があるため、定期的に見回りをを行い、指導を行う。	警察	
3	町道東道免線	大津町室83-2付近	一方通行の道を車が逆走してくる。道路上の進入禁止の文字が消えている。	路面表示の再塗装を実施する。	大津町警察	

【大津町立大津北小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道猿渡線	御所原橋付近	急カーブで車の予見が難しい。 スピードを上げた車の往来がある。	指導停止線の引き直しを実施済み 路側幅の確保のため、ガードレールの一部撤去を実施する。	大津町	
2	町道猿渡線	大津町平川2235付近	スピードを上げた車が通る中、横断歩道がない道路を横断して、児童が登校している状況がある。	滞留場所が無いため、横断歩道の設置は困難。 路側帯の狭さについては、今後も検討が必要。	熊本県	道路幅が狭いので、中央線を引かなければ、歩道幅の確保もできるのではないかとこの意見もあった。
3	町道猿渡線	大津町平川付近	カーブにより見通しが悪い。 路側帯も狭い。	「速度落せ」の路面標示を設置済み。	大津町	

【大津町立護川小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道熊本大津線	ダイケン大津工場付近	交通量が多く、横断しにくい。	横断歩道のカラー化、ポラードの設置を実施済み。	熊本県	
2	大津中部地区農免農道	上猿渡地区	交通量が多く、大型車の通りも多い。白線が消えかかっている。	カーブミラーの調整を実施する。 横断歩道、白線の引き直しを実施する。	警察 大津町	
3	町道上原325号線		農道への車が歩行者を確認しないため危険	外側線の設置を実施する。	大津町	
4	町道源場水迫線	大津町消防団第8分団源場班 ポンプ格納庫付近	横断歩道と道路の白線が消えかかっている。	横断歩道、ダイヤモンド、ゼブラの塗り直しを実施する。	警察 大津町	