

令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		大津中学校
番号	位置・形状	危険の内容
1	大津高校北側道路	車道、歩道ともに道幅が狭く、通り抜けのための車も多く、危険である。
2	大津中グラウンド横歩道	車道・歩道がともに狭く、交通事故等心配である。

令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		大津中学校
番号	位置・形状	危険の内容
3	中井手	歩道が狭く、雨の日は水がたまり危険である。 歩道と隣接する畑との高低差があるが、転落防止策など設置が無く危険である。

令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		大津中学校	
番号	位置・形状	危険の内容	
4	清正公道（大津町大津廣濟寺付近）	歩道が狭く、危険である。	
			

令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		
番号	位置・形状	危険の内容

令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		大津南小学校	
番号	位置・形状	危険の内容	
1	県道202号とおおつかの里北側交差点	交差点に向かう車と歩行者の接触危険	



令和4年度 交通安全プログラムにおける合同点検位置図

学 校 区		
番号	位置・形状	危険の内容