

対策一覧表（大津中学校区）

【大津町立大津小学校】

平成30年9月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	国道57号	県道矢護川大津線との交差点の歩道橋	舗装が剥げ落ち、継ぎ目に隙間がある	舗装修繕 塗装	国土交通省	一部補修済
2	国道57号	第一信金前交差点～文化ホール前歩道橋	歩行者、自転車通学が多く、接触の危険がある	歩道拡幅（下り線）	国土交通省	事業実施中
3	県道矢護川大津線	大津中正門前から国道57号	小中高の通学路であり、歩行者も車も多く危険	歩道拡幅	熊本県	事業実施中
4	町道美咲野大津線	鶴口橋のカーブ	狭く、カーブが続く	交差点改良	大津町	事業実施中
5	県道大津植木線	丹防橋南側歩道	橋の上に歩道がない	白線の設置 路側帯の着色	熊本県	
6	県道北外輪山大津線	国道57号交差点から熊本クボタ横	歩道が無い	歩道整備	熊本県	事業実施中

【大津町立大津南小学校】

平成30年9月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道矢護川大津線	大津南小前～陣内交差点	交通量が多く、歩道狭い	歩道整備 取締り	熊本県・警察	
2	県道矢護川大津線	陣内交差点	空き家が老朽化し危険 南から左折する車から歩行者見えにくい	交差点改良 歩道整備	熊本県	事業実施中
3	県道岩坂陣内線	陣内交差点南側	白線が消えかかっている、歩道が狭い	歩道整備	熊本県	事業実施中
4	町道井出下線	大津南小南側道路東の三叉路付近	車がスピードを出して危険	徐行・通学路の表示	大津町	
5	県道瀬田竜田線	陣内～森	直線のため、車がスピードを出して危険	減速マーク・通学路等の看板設置	熊本県	
6	県道瀬田竜田線	森 白川幼稚園から東側	白線が消えかかり、歩道もない	県道バイパス整備 白線の設置及び修復	熊本県	事業実施中
7	県道瀬田熊本線	「デイサービスいわさか」付近	カーブで見通しが悪く、中央線を越える車もある	通学路の看板設置	熊本県	

【大津町立大津東小学校】

平成30年9月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道上方橋線	上方橋北側	グレーチングが滑りやすく、上井手に落ちる可能性有り	防護柵設置	大津町	
2	県道瀬田竜田線	校区内県道の歩道	交通量多く、道幅が狭い部分が点在し、歩道が確保されていない	県道バイパス整備 白線の設置及び修復	熊本県	事業実施中
3	県道瀬田熊本線	校区内県道の歩道	交通量多く、道幅が狭い部分が点在し、歩道が確保されていない	道路拡幅	熊本県	事業実施中