対策一覧表 (大津北中学校区)

【大津町立室小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
	町道南出口老人 ホーム線	北出口団地南側から消防倉庫付近	道幅が狭いうえに、道の両側から草が生えて狭い	道路拡幅 除草	大津町	
2	町道塔ノ坂線	室小から公民館分館付近	坂の下から途中まで拡幅されたが、公民館分館から北 が狭く歩道がない	道路拡幅	大津町	
3	町道塔ノ坂線	室公民館西の三叉路	下ってくる車がスピードを出す 見通しも悪い	啓発	大津町	
4	町道東道免線	室公民館前の橋付近	道幅狭く、交通量が多い 翔陽高校生の通学もあり、歩行者も多い	啓発	大津町	
5	町道東道免線	「馬勝蔵」西側横断歩道から北へ入る町道	一方通行だが、逆走する車がある 路面標示が消えかかっている	路面表示の補修	警察	
6	県道大津植木線	「青木薬局」~「馬勝蔵」付近	歩道、白線がない 横断歩道が消えかかっている	路側帯の着色 横断歩道の補修	警察·熊本県	
		大津駅西側踏切から北(桜町通り)	歩道がない	白線設置	大津町	事業実施中
8	町道松古閑本町 線	上井手~杉水大津線	通学時間帯は車両進入禁止だが守られていない	取締りの実施	警察	
9	町道三吉原北出 口線	北中正門西側の三叉路	急カーブで曲がってくる車が見えにくい 朝は進入禁止だが守られていない	取締りの実施	警察	
10	町道三吉原北出 口線	スポーツショップ「デュオ」交差点	交通量が多く横断が危険	信号機設置	警察	

【大津町立美咲野小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道三吉原北出 口線	セブンイレブン前の交差点	通学時間帯の交通量が多い	啓発	大津町	
2	町道三吉原北出 口線	大津町高尾野(高尾野西側のT字路)	横断歩道がない	警戒標識、路面標示等の設置	大津町	
3	町道新小屋桜山 線		車両の交通量とスピードが危険 歩道がないところもある	現在はスクールバスだが、廃止されると 危険	大津町	
4	町道美咲野中央 線			パトロールの実施 横断歩道やガードレール設置	警察•大津町	

【大津町立大津北小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道猿渡線			規制の必要性を検討 区画線や看板等の設置	警察•大津町	
2	町道真木線	仮宿地区学習センター前付近		規制の必要性を検討 徐行の看板や表示	警察•大津町	
3	県道菊池赤水線	中窪田バス停(伊原商店前)	路線バスが三差路で停車するため危険	横断歩道補修 バス停の移動	警察•熊本県	
4	県道菊池赤水線	管保ハス倶付託		道路の拡幅 防犯灯設置	熊本県·大津町	

【大津町立護川小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道杉水大津線	小林~杉下、町道の歩道	落ち葉や枯れ枝が多く、雨の日は路面が滑りやすい	歩道部の維持管理	大津町	
2	国道325号	三国産業前付近の歩道	雨が降ると冠水する	側溝改修	熊本県	
3	国道325号	325号下、護川小入口の歩行者用トンネル	国道の排水がトンネルに流入する	側溝改修	熊本県	