

対策一覧表 (大津北中学校区)

【大津町立室小学校】

平成27年8月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道南出口老人ホーム線	北出口団地南側から消防倉庫付近	道幅が狭いうえに、道の両側から草が生えて狭い	道路拡幅、除草	大津町	
2	町道三吉原北出口線	翔陽高校前	翔陽台と翔陽高校間の横断が車両交通量やスピードで危険	横断歩道設置(調査・検討)	警察	
3	町道塔ノ坂線	室小から公民館分館付近	坂の下から途中まで拡幅されたが、公民館分館から北が狭く歩道がない	道路拡幅	大津町	
4	県道大津植木線	パチンコ店(「金馬車」、「エンペラー」)前付近	国道325号との合流や店の出入りで車の量が多いが歩道がない	路側帯カラー舗装	熊本県	
5	町道塔ノ坂線	室公民館西の三叉路	下ってくる車がスピードを出す、見通しも悪い	啓発	大津町	
6	町道東道免線	室公民館前の橋付近	道幅狭く、交通量が多い。翔陽高校生の通学もあり、歩行者も多い	啓発	大津町	
7	町道東道免線	「馬勝蔵」西側横断歩道から北へ入る町道	一方通行だが、逆走する車がある。路面標示が消えかかっている。	路面表示の補修、標識の更新	警察	
8	県道大津植木線	「青木薬局」～「馬勝蔵」付近	歩道、白線がない。横断歩道が消えかかっている。	白線の設置。横断歩道の補修	警察・熊本県	
9	町道桜町57号線	大津駅西側踏切から北(桜町通り)	歩道がない	白線設置	大津町	
10	町道駅前楽善線	上井手の交差点	信号、横断歩道なしで見通し悪い。元の通学路だが、道路整備により遠回りをせざるを得ない	横断歩道(上申)、横断旗の設置、歩道整備	警察・大津町	
11	町道松古閑本町線	上井手～杉水大津線	通学時間帯は車両進入禁止だが守られていない	取締りの実施	警察	
12	町道三吉原北出口線	北中正門西側の三叉路	急カーブで曲がってくる車が見えにくい。朝は進入禁止だが守られていない	路面表示の補修	警察	

【大津町立美咲野小学校】

平成27年8月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道三吉原北出口線	セブンイレブン前の交差点	通学時間帯の交通量が多い	啓発	大津町	
2	町道三吉原北出口線	大津町高尾野(高尾野西側のT字路)	横断歩道がない	警戒標識、路面標示等の設置	大津町	
3	町道新小屋桜山線	高尾野地区一帯	車両の交通量とスピードが危険 歩道がないところもある	現在はスクールバスだが、廃止されると危険	大津町	
4	町道美咲野中央線	学校前～美咲野4丁目付近	横断歩道がない所を横断する 制限速度(30km/h)を守らない車が多い	通学路と速度制限の表示	大津町	

【大津町立大津北小学校】

平成27年8月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道猿渡線	宮本～下猿渡付近	速度標識がない。中央線も白色でスピードを出して通行する車が多い	規制の必要性を検討、区画線や看板等の設置	警察・大津町	
2	町道真木線	仮宿地区学習センター前付近	真木・米山方面からの車がスピードを上げて通行する	規制の必要性を検討、徐行の看板や表示	警察・大津町	
3	県道矢護川大津線	多々良～宮本付近	下り坂をスピードを出して通行する車が多い(消防倉庫付近)	減速マーク等による注意喚起	熊本県	
4	県道菊池赤水線	中窪田バス停(伊原商店前)	路線バスが三差路で停車するため危険	横断歩道補修、バス停の移動	警察・熊本県	

【大津町立護川小学校】

平成27年8月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道杉水大津線	小林～杉下、町道の歩道	落ち葉や枯れ枝が多く、雨の日は路面が滑りやすい	歩道部の維持管理	大津町	
2	国道325号	三国産業前付近の歩道	雨が降ると冠水する	排水対策	熊本県	
3	国道325号	325号下、護川小入口の歩行者用トンネル	国道の排水がトンネルに流入する	排水対策	熊本県	
4	県道熊本大津線	桜丘区工業団地入り口付近	歩道が狭く、草がのびて歩行スペースがない	歩道整備	熊本県	
5	町道源場水迫線	国道325号からつつじ台入ってすぐの交差点付近	車の交通量多く、スピードも高い	速度表示の設置	警察	
6	町道源場水迫線	国道325号からつつじ台入ってすぐの交差点付近	グレーチングが連続し、雨の日は滑って危険	側溝改修	大津町	
7	町道杉水水迫線	そよかぜ台団地付近	道が狭く、歩道もない	道路拡幅	大津町	