

対策一覧表 (大津中学校区)

【大津町立大津小学校】

平成27年8月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道新村中学校線	大津中プール南側	三叉路だが、カーブミラーがなく見通しが悪い	カーブミラー設置	大津町	
2	国道57号	県道矢護川大津線との交差点の歩道橋	舗装が剥げ落ち、継ぎ目に隙間がある。	舗装修繕	国土交通省	
3	国道57号	第一信金前交差点～文化ホール前歩道橋	歩行者、自転車通学が多く、接触の危険がある	歩道拡幅(下り線)	国土交通省	下り線 事業実施中
4	県道矢護川大津線	大津中正門前から国道57号	小中高の通学路であり、歩行者も車も多く危険	歩道拡幅	熊本県	
5	町道美咲野大津線	鶴口橋のカーブ	狭く、カーブが続く	交差点改良	大津町	
6	町道引水高校前線	生涯学習センター北側、踏切そば	川沿いにガードレールが無く、増水時危ない	防護柵設置	大津町	
7	町道引水吐線	丹防橋から南へ入る道路	通行量多いが、道幅が狭い	区画線設置	大津町	
8	県道北外輪山大津線	国道57号交差点から熊本クボタ横	歩道が無い	歩道整備	熊本県	
9	県道山西大津線	東瓦工業・たこ焼き店前交差点	横断する子どもあり	信号機の設置(調査・検討)	警察	

【大津町立大津南小学校】

平成27年8月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道矢護川大津線	上町(大田黒商店)～下町交差点	歩道が片側(北)のみで、信号のある交差点の間に横断歩道がない	横断歩道設置(調査・検討)	警察	
2	県道矢護川大津線	大津南小前～陣内交差点	交通量が多く、歩道狭い	歩道整備、信号機の改良、取締り	熊本県・警察	
3	町道南小学校線	大津南小南側道路	白線が消えかかっている	白線設置	大津町	
4	町道井出下線	大津南小南側道路東の三叉路付近	車がスピードを出して危険	徐行・通学路の表示	大津町	
5	県道矢護川大津線	陣内交差点	空き家が老朽化し危険 南から左折する車から歩行者見えにくい	交差点改良、歩道整備、横断歩道補修	熊本県・警察	
6	県道岩坂陣内線	陣内交差点南側	白線が消えかかっている、歩道が狭い	歩道整備	熊本県	
7	町道中村線	県道瀬田竜田線の中陣内公民館付近から南へ入った道路	車がスピードを出して危険	徐行・通学路の表示	大津町	
8	町道陣内原口線	県道瀬田竜田線のメディアケアセンターから南へ入った道路	車がスピードを出して危険	徐行・通学路の表示	大津町	
9	県道瀬田竜田線	陣内～森	直線のため、車がスピードを出して危険	減速マーク等による注意喚起	熊本県	
10	県道瀬田竜田線	森 白川幼稚園から東側	白線が消えかかり、歩道もない	県道バイパス整備、白線の設置及び修復	熊本県	
11	県道瀬田熊本線	「デイサービスいわさか」付近	カーブで見通しが悪く、中央線を越える車もある。横断歩道もない	通学路の看板設置	熊本県・警察	
12	県道瀬田熊本線	上岩坂バス停から東	交通量が多く、歩道が狭い	白線の設置及び修復	熊本県	

【大津町立大津東小学校】

平成27年8月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道瀬田竜田線	校区内県道の歩道	交通量多く、道幅が狭い部分が点在し、歩道が確保されていない	県道バイパス整備、白線の設置及び修復	熊本県	
2	県道瀬田竜田線	大津東小北側横断歩道付近	交通量、速度超過の車が多く危険	信号機設置(上申中)、取締り、道路中央にポール設置	熊本県・警察	
3	県道瀬田熊本線	校区内県道の歩道	交通量多く、道幅が狭い部分が点在し、歩道が確保されていない	道路拡幅	熊本県	
4	県道瀬田竜田線	内牧橋周辺	橋の幅が狭く、歩道がない	路側帯カラー舗装	熊本県	