

対策一覧表 (大津中学校区)

【大津町立大津小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道下町門出線		通行する車両も多く、速度をあげて児童の脇を通過する状況あり。	令和3年度制限速度の改正について上申中	警察	
2	町道新村中学校線		朝の交通量が多い時間帯に、大津高の送迎の車が駐車している。駐車している車が死角となり小中学生が見えない。	保護者等への注意喚起	大津町	
3	町道前田2号線	九電と郵便局の間 (九電側の角にカラーコーン設置中)	車がカーブを曲がる際に、歩行者の待機場所が狭い	交差点のカラー舗装	熊本県 大津町	
4	町道後迫前田線	「でいご」前の道路	交通量が多く、車の速度が速い	区画線等の補修について令和3年度上申中 指導取締り	警察	
5	町道前田1号線	「たるみ整形」前の道路	交通量が多く、車の速度が速い	区画線等の補修について令和3年度上申中 指導取締り	警察	
6	町道美咲野大津線	「あじまん」「三池食堂」付近	道路が狭く、登下校時に車に接触する可能性がある。	外側線の引直し	大津町	
7	町道森中鶴線	引水地区	交通量が多いが道幅が狭い。一旦停止線も消えているところもある。	カーブミラーの取替・追加を実施	大津町	

## 【大津町立大津南小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	R3年度対策案	事業主体	備考
1	県道矢護川大津線	陣内交差点	空き家が老朽化し危険 南から左折する車から歩行者見えにくい。	交差点のカラー舗装	熊本県	
2	県道岩坂陣内線	中陣内と浄化センターの間の横断歩道	交通量も多く、スピードを出している車両が非常に多い	立番指導実施	警察	
3	県道瀬田竜田線	大津南小学校前	阿蘇方面の歩道が狭く、交通量も多いため危険	交差点のカラー舗装	熊本県	
4	町道上町中央線		側溝の蓋がないところがある。	転落防止柵の設置	大津町	
5	県道瀬田竜田線	ネットワーク大津から瀬田竜田線に出る箇所	森から自転車で登校する生徒が左側車線にガードレールが無いところから左折する。	車止めの設置	熊本県	
6	県道瀬田熊本線	戸次地区～烏子川地区	区画線、横断歩道の線が薄くなっている	路面標示、外側線の引き直し	熊本県	
7	県道瀬田竜田線	陣内交差点100m東側～森 白川幼稚園方面	白線が消えかかり、歩道もない。	路面標示、外側線の引き直し	熊本県	
8	県道岩坂陣内線	全線	区画線、横断歩道の線が薄くなっている(瀬田熊本線側)	路面標示、外側線の引き直し	熊本県	

## 【大津町立大津東小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	R3年度対策案	事業主体	備考
1	県道瀬田竜田線	大津東小北側交差点より東側のT字路	日頃より車のスピードが出やすい場所で、特に通学時間の車の出入りが多い。横断歩道手前で一旦停止をしない車もあり危険な状況。	横断歩道のカラー舗装 横断歩道の補修については実施済	熊本県 警察	