

対策一覧表 (大津北中学校区)

【大津町立室小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	町道駅前楽善線	上井手の交差点	横断歩道が設置されているが、南下してくる車両はスピードが出ており、歩行者や自転車が渡る際に危険である。	信号機設置の可否について調査検討を実施したが、次の信号まで90mしか離れておらず、信号を見間違える可能性があるため、設置ができない。交差点のカラー舗装等の検討。	警察 大津町	
2	町道三吉原北出口線		両側の桜の木の枝が自転車で通行の際に顔にあたる。	枝の剪定を実施	大津町	
3	町道あけぼの団地1号線 町道あけぼの団地3号線 町道あけぼの団地4号線	あけぼの団地内	団地内の停止線がない場所があり、交差点マークなし。団地内で事故が多い	令和4年度補修上申予定	警察	

【大津町立美咲野小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道北外輪山大津線 (ミルクロード)	大津町工業団地付近	歩道がない	路側帯のカラー舗装	熊本県	
2	県道矢護川大津線	美咲野交差点	北側復旧道路開通後、大型車両が増え、特に児童生徒の登下校時には出勤する普通車で大渋滞が発生している。道路を横断する際に歩道はあるが大変危険である	ボラードの設置 交差点のカラー舗装化	熊本県	

## 【大津町立大津北小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	県道矢護川大津線	本田技研から平川宮本付近へ下る坂	車のスピード出やすく、ヘアピンカーブも有り、草が伸びると歩道がふさがれ標識も見えにくく車道を通らなければならない。	路面標示、外側線の引き直し	熊本県	
2	町道葉山馬場坂線	大津北小学校正門前	横断歩道の線と「止まれ」の文字が消えかかっている	横断歩道と文字の補修	大津町	
3	町道猿渡線	御所原橋付近	橋やカーブがあり見通しが悪い。カーブミラーがあるが曇っていて車から確認しにくい。横断歩道がない	カーブミラーの交換 カーブにつき、視距が確保できないため、横断歩道設置は不適	大津町 警察	
4	町道猿渡線	旧JA前交差点～産交バス停「大津北小学校」	途中までは路側帯の青色塗装がある。	路側帯のカラー舗装化の延長	大津町	
5	県道菊池赤水線～湯舟御願所線	中窪田バス停(伊原商店前)～矢護川公園～御願所付近	児童の登下校の時間帯を含め、大型トラックの通行が多い。細く曲がりくねった道が続き、見通しが悪い	外側線の補修と路側帯のカラー舗装	熊本県 大津町	
6	県道矢護川大津線	県道矢護川大津線とフラワーラインとの三差路	交通量が多く横断歩道を横断する際、見えにくい。とても危険。車同士の事故も発生している。	交差点のカラー舗装	熊本県	
7	県道矢護川大津線	県道矢護川大津線と大津中部地区農免道路との三差路	中核工業団地や一宇保育園への車が多く、スピードも出ており、横断中の歩行者が見えにくい。なかなか横断できない	交差点のカラー舗装	熊本県	
8	県道菊池赤水線	旭志～矢護川～真木区間	旭志～矢護川～真木までの全線白線が薄い。矢護川コミュニティーセンター前の横断歩道も薄くなっている	路面標示、外側線の引き直し	熊本県	
9	県道矢護川大津線	宮本区～矢護川地区付近	区画線で道路中央線は線引きされているが、外側線両側がほぼ消えている。	路面標示、外側線の引き直し	熊本県	

## 【大津町立護川小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	
1	県道熊本大津線	県道49号線に出て杉水699-1地点	歩道がない	路面標示、外側線の引き直し	熊本県	
2	町道杉水原水線	民宿杉の子前の横断歩道	横断歩道の線が消えている	令和4年度上申予定	警察	
3	県道熊本大津線	護川小学校から南側へ進んだところ	区画線、横断歩道の線が薄くなっている	令和3年度補修済み	熊本県 警察	
4	町道桜丘線	桜丘団地内	通学路と車の通行量の多い道路の交錯箇所	外側線の設置	大津町	
5	町道桜丘線	桜丘団地内集会所前道路	車のスピードが出ている。歩道がない	外側線の設置	大津町	
6	町道桜丘線と町道桜丘2号線の交差点	桜丘団地内	車のスピード出ている。子供たちの通学路を交錯するため危険。	指導停止線があるため、このまま運用	大津町	